


		3			
		2			
1	Treibdorn	1		St. 50.11	
Stückzahl	Benennung und Bemerkung	Teil	Zeichn. Nr.	Werkstoff	

	Datum	Name		BMW Kundendienstschule
Gezeichnet:	18.9.57	JA		
Geprüft:				
Normgepr.				
Maßstab:	1:1			W 5041
	Treibdorn für Steuerstößelbüchse R51/3 R67			
				Ersatz für
				Ersetzt durch